

Resistor marking guide

102	=	1 000 ohms	=	1 kohm
222	=	2 200 ohms	=	2,2 kohm
2401	=	2 400 ohms	=	2,4 kohm
2701	=	2 700 ohms	=	2,7 kohm
4701	=	4 700 ohms	=	4,7 kohm
5601	=	5 600 ohms	=	5,6 kohm
1002	=	10 000 ohms	=	10 kohm
163	=	16 000 ohms	=	16 kohm
1802	=	18 000 ohms	=	18 kohm
203	=	20 000 ohms	=	20 kohm
333	=	33 000 ohms	=	33 kohm
3902	=	39 000 ohms	=	39 kohm
4702	=	47 000 ohms	=	47 kohm
623	=	62 000 ohms	=	62 kohm
7502	=	75 000 ohms	=	75 kohm
104	=	100 000 ohms	=	100 kohm
154	=	150 000 ohms	=	150 kohm
1503	=	150 000 ohms	=	150 kohm
2703	=	270 000 ohms	=	270 kohm
4703	=	470 000 ohms	=	470 kohm
105	=	1 000 000 ohms	=	1 Mohm
165	=	1 600 000 ohms	=	1,6 Mohm